



Project Opel Omega MV6.

Tweede eigenaar, tijd gedemonteerd stil gestaan.


Verkoop- klaar gemaakt en deelrevisie motorblok, differentieel en automaat.



Automaatbak bleek defect.



Gebruikte aangeschaft, seals, filters en magneet vervangen en een koppelomvormer met hogere stalsnelheid gemonteerd.



Bekende problemen met de MV6 beetgepakt:

Spruitstukken en tapbouten vernieuwd;

Kleppendecksels kunststof vernieuwd;

Oliekoeler opnieuw afgedicht;

En uiteraard gelijk een fikse grote beurt uitgevoerd en afgemaakt met een mooie cleaner-beurt en een Irmsher grille

